

# 安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2022127

项目完成时间：2022年4月10日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证书号	APJ-（渝）-003	
委托单位	綦江县交通油料有限公司			
项目名称	綦江县交通油料有限公司安全现状评价报告			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长		技术负责人	过程控制负责人
	耿鹏		李瑞	赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏	2022.4.10	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
耿 鹏	安全工程	1500000000100167	14090074921	是
耿鹏	安 全	1500000000100167	14090074921	是
吴永贵	化工工艺	1100000000100532		是
刘青	化工工艺	1800000000301282		是
盛洪	化工机械	1700000000301700		是
樊淑兰	化工机械	1700000000301766		是
徐磊	电气	0800000000205616	/	是
吴伟征	电气	1500000000100219	55120119536	是
李华	安全	1100000000100532	55070024636	是
曹恒将	自动化	1500000000100186	55120132491	是
项目简介	<p>綦江县交通油料有限公司（以下简称“该加油站”）位于重庆市綦江区文龙街道通惠大道34号，占地面积：9467 m<sup>2</sup>，建筑面积：496.28 m<sup>2</sup>（其中：站房：296.78 m<sup>2</sup>、加油罩棚：199.5 m<sup>2</sup>）。该加油站站内设4座单层钢制油罐，其中0#柴油罐2个，容积为30m<sup>3</sup>（柴油折半计算容积）；92#汽油罐1个，单罐容积为30m<sup>3</sup>；95#汽油罐1个，容积为30m<sup>3</sup>；站内设置有4台加油机。主要为通惠大道过往车辆加注汽、柴油（闭杯闪点&gt;60℃）。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》</p>			

(GB50156-2021) 第 3.0.15 条规定, 綦江县交通油料有限公司是一家三级加油站。该加油站北面为通惠大道 S312, 道路对面为綦江木子妇产医院, 加油站西南面为一小区住宅楼, 加油站东侧及东南侧为高边坡 (挡墙)。加油站西南侧为重庆博杰能源有限公司綦江长河扁加气站。



(附项目勘察相关图片)

	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	李瑞	2022. 3. 11	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等。	1) 加油站进站、出站地面车辆引导标识部分脱落; 2) 清理隔油池、卸油口井; 3) 核实液位仪、视频监控系统是否设置有ups电源。
	耿鹏			